



Coimisiún na Scrúduithe Stáit
State Examinations Commission

Scrúdú Ardteistiméireachta 2011
Leaving Certificate Examination 2011

Staidéar Foirgníochta
Triail Phraiticiúil

Construction Studies
Practical Test

Liosta den ábhar agus den trealamh atá ag teastáil
List of materials and equipment required

TREALAMH ATÁ AG TEASTÁIL

Siséal moirtíse - 10 mm

Siséal moirtíse - 6 mm

Siséal beibhealfhaobhrach - 10 nó 12 mm

Rianaire moirtíse

Rianaire gearrtha nó scian mharcála

Teimpléad do dhéadalt, claonadh 1:6

Dronbhacart - 60°/30°

Compás

Beibheal sleamhnáin

Sábh cóipeála

Teimpléad mítearach - 45°

Rianaire ordóige (*seaimféar 6 mm*)

Mínphlána

Gnáthuirliisí láimhe.

EQUIPMENT REQUIRED

Mortice chisel - 10 mm

Mortice chisel - 6 mm

Bevel edge chisel - 10 or 12 mm

Mortice gauge

Cutting gauge or marking knife

Dovetail template, slope 1:6

Set square - 60°/30°

Compass

Sliding bevel

Coping saw

Mitre template - 45°

Thumb gauge (*chamfer 6 mm*)

Smoothing plane

Usual hand tools.

ÁBHAR ATÁ AG TEASTÁIL

Le hullmhú ag **gach iarrthóir**, de réir na méideanna a thugtar, roimh dáta an scrúdaithe.

MATERIAL REQUIRED

To be prepared by **each candidate**, to the given dimensions, prior to the date of the examination.

LIOSTA GEARRTHA / CUTTING LIST

Líon Number	Fad Length (mm)	Leithead Width (mm)	Tiús Thickness (mm)	Ábhar Material
1	310	90	12	Déil Dhearg / Red Deal
1	260	75	12	Déil Dhearg / Red Deal
1	240	60	12	Déil Dhearg / Red Deal
1	310	44	18	Déil Dhearg / Red Deal
2	200	44	18	Déil Dhearg / Red Deal